

【工事の進捗状況（令和5年9月）】

■ 工事内容

- ・ 工場棟解体工事
- ・ スtockヤード整備工事
- ・ 車庫及び倉庫壁石綿含有塗材除去工事
- ・ その他調査関係

■ 現場状況写真



工場棟解体工事（敷地北側）



車庫・倉庫壁石綿含有塗材除去工事
（敷地南側）



ストックヤード外構工事
（敷地北側）



全景（上空からの撮影）