

## 地下水モニタリングの結果について (令和5年12月分)

項目	結果
総水銀	管理基準値を下回っていた。
砒素	管理基準値を下回っていた。
鉛	管理基準値を下回っていた。
ベンゼン	管理基準値を下回っていた。
クロロエチレン	管理基準値を下回っていた。
1,4-ジオキサン	管理基準値を下回っていた。