

【工事の進捗状況（令和4年12月）】

■工事内容

- ・ランプウェイ部等の解体工事
- ・建屋内装材の解体工事
- ・その他調査関係

■現場状況写真




地上からの写真（北面）



地上からの写真（西面）



地上からの写真（東面）



全景（上空からの撮影）