

【工事の進捗状況（令和5年3月）】

■工事内容

- ・ダイオキシン類除染工事
- ・煙突解体工事
- ・工場棟内機器解体工事
- ・その他調査関係

■現場状況写真



地上からの写真（北面）



地上からの写真（南面）



地上からの写真（東面）



全景（上空からの撮影）