

# 【工事の進捗状況（令和5年5月）】

## ■ 工事内容

- ・ 工場棟内機器解体工事
- ・ 汚泥乾燥棟解体工事
- ・ その他調査関係

## ■ 現場状況写真



工場棟内機器解体の写真



汚泥乾燥棟解体の写真



地上からの写真（北面）



全景（上空からの撮影）