

【工事の進捗状況（令和5年6月）】

■工事内容

- ・工場棟先行解体工事
- ・汚泥乾燥棟解体工事
- ・進入路整備工事
- ・その他調査関係

■現場状況写真



地上からの写真（敷地北側）



汚泥乾燥棟解体工事（敷地西側）



進入路整備工事（敷地東側）



全景（上空からの撮影）