

【工事の進捗状況（令和5年12月）】

■ 工事内容

- ・ 外構工事（敷地北側）
- ・ スtockヤード建築工事（敷地北側）
- ・ 整地工事（敷地南側）
- ・ その他調査関係

■ 現場状況写真



外構工事（敷地北側）



ストックヤード建築工事
（敷地北側）



整地工事（敷地南側）



全景（上空からの撮影）